


Oferile se depun pe office@cardiologie.ro
până în data de luni 06.02.2023

de 15.

Bucur Bologa,bdu

AH



Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara
Str. Gheorghe. Adam nr.13A
Tel: 0256/207355, Fax: 0256/207362



Conf. Dr. Luca Constantin Tudo

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABII

Ec. Bojin Aurora

DIRECTOR MEDICAL
Dr. Bucur Adina

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABII

REFERAT DE NECESITATE

Nr. 625 din 18.01.2023

Va rugam a aproba achizitionarea urmatoarelor:

REFRIGERATOR INFLATARE PERETE ABLAT INTRĂ
PENTRU ȘI VESTITARE PERSONALUL.
DATORITĂ ACUMULĂRII DE GRAU, EXISTA PERICOLE
FLUPECĂRI, IMPLICAT AL ACCIDENTELOR!

Date tehnice de identificare(configuratie), anexe:

PERETE CU INFLATIE NARE (CIGRAIE + MUGEGH)

Necesar pentru :

Valoarea totala:

Sursa de finantare:

INTOCMIT

A. coordonator
MAREU GHEORGHE
Florin

Roș 3 oferte de pret
06.02.2023

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

*Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 26 207363
fax: +40 26 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro*

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 425 / 18.01.2023

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA LUCRARII:

**Lucrari de reparatii ale infiltratiilor de apa pluviala la
compartimentul administrativ scari coborare subsol**

COD CPV – 45262500-6

Lucrări de zidărie și de zidire

CUPRINS

**INSTITUTUL DE BOALĂ
CARDIOVASCULARĂ
TIMIȘOARA**

*Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro*

- 1. Generalități**
- 2. Descrierea Lucrării**
- 3. Materiale**
- 4. Cantități ale lucrării**
- 5. Termen de execuție**
- 6. Termen de garantie**
- 7. Condiții de receptie**

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA**

Str. George Adam nr. 13-A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

1. Generalitati:

Executarea lucrarilor se va face cu respectarea ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006(actualizat) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare(actualizat pana la data de 22 septembrie 2006), precum si a ordinului nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

Prezentul caiet de sarcini se refera la repararea respectiv renovarea conform standardelor actuale, a infiltratiilor de apa pluviala la scarile compartimentului administrativ coborare subsol

Mentionez faptul peretii exteriori sunt intr-o faza avansata de degradare din cauza infiltratiilor de apa.

2. Descrierea Lucrarii

Aria in care se vor realiza lucrarile este formata din corridorul de coborare spre subsol precum si pe acoperisul cladirii administrative , corp A. Pentru o buna si deplina siguranta in functionarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictete a tuturor conditiilor de montaj si de amplasare.

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise in fisele tehnice ale echipamentelor, atrage dupa sine riscul imposibilitatii utilizarii acestor echipamente si implicit imposibilitatea receptionarii lucrarii.

Societatea contractanta este singura raspunzatoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protectia muncii precum si de instruirea acestora din punct de vedere al SSM.

Trebuie respectate reglementarile referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor ;

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

3. Materiale

- Realizarea lucrarilor se va efectua conform planificarii realizate inainte de inceperea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.
- Firma executanta va trebui sa furnizeze toate materialele, sculele si utilajele necesare lucrarii.
- Toate materialele utilizate trebuie sa fie insotite de documente, respectiv certificate de calitate si conformitate.

4. Cantitatii ale lucrarii

- Firma prestatoare va intocmi deviz de lucrari dupa ce un reprezentant(inginer constructor, persoana calificata in zidarie)va inspecta zona de lucru impreuna cu un reprezentant din partea IBCVT si va inainta o propunere financiara catre IBCVT.

NECESAR

- Reparatii la anvelopa exteriorului cladirii in zona afectata
- Refacerea burlanului de scurgere
- Etanseizarea zonelor prin care patrund infiltratiile de apa pluvial
- Repararea tuturor peretilor afectati de infiltratiile pluvial
- Finisaje finale prin zugraveli lavabile si vopsitorii in alb

Se va pune la dispozitia firmelor ofertante planurile etajului cu dimensiuni pentru calcularea devizului de lucrari, firmele ofertante vor face propriile masuratori pentru a stabili valoarea ofertei

5. Termen de executie

- Termenul de executie a lucrarii va fi de maxim 30 zile lucratoare, termen care curge de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

**INSTITUTUL DE BOI
CARDIOVASCULARĂ
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

6. Termen de garantie

- Garantia este de 24 luni de la data semnării procesului verbal de receptie

7. Conditii de receptie

- Receptia finala a lucrarilor se va face numai dupa instalarea tuturor echipamentelor si terminarea tuturor lucrarilor. La finalul lucrarilor se va verifica aspectul estetic si functional al acestora
- Procesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei trebuie sa contine data receptiei precum si numele si functia celui care a predat lucrarea.
- Oferta financiara trebuie sa fie sub forma de deviz lucrari in care se va prezenta detaliat(pret material si manopera) operatiunile de lucru ce vor fi efectuate.
- Pentru detalii suplimentare si orice informatie va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0256/207356 int.108, compartimentul administrativ

Intocmit,
Administrativ
Ing. Achiroae Alin

Avizat,
Ing. Voichescu Ilie