

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13, A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro



APROBAT
MANAGER

PROF. UNIV. ●●●●●●●●●●

REFERAT DE NECESITATE

Nr. 10329 din 11.12.2023

În data de 09.12.2023 s-a încercat efectuarea lucrării de instalare a stației de reglare presiune oxigen la IBCVT de către firma Sc.Linde Gaz Srl conf. comanda nr.1715/08.03.2023 anexată. În momentul efectuării manevrelor de trecere pe stația de rezervă (oxigen cu butelii) a institutului, s-a constatat că aceasta are pierderi de oxigen pe ambele părți, motiv pentru care nu s-a putut efectua lucrarea.

Având în vedere;

- vechimea stației de rezervă (peste 20 ani),
- stația rezervă este subdimensionată 2*1 butelie 10 mc
- stația este instalată necorespunzător pentru cerințele actuale (nu este prevăzut sistem de aerisire în caz de pierdere oxigen).

Propunem ;

- Proiectarea, achiziționarea și instalarea de urgență a unei stații de rezervă oxigen formată din 2*5 butelii oxigen 10mc (total 10 butelii), care va fi amplasată la exteriorul clădirii conform cerințelor actuale, în zona bibliotecii IBCVT. Propunerea a fost discutată și susținută de către specialiștii Linde Gaz, precum și de către firma contractată de către IBCVT pentru efectuarea de manevre asupra stației de rezervă conform comanda nr. f8274/29.09.2023 anexată

Deasemenea anunțăm faptul că la momentul actual nu există rezervă a alimentării prin stație, cu oxigen, în cazul întreruperii accidentale a furnizării acestui gaz medical și propunem achiziționarea până la remediere de butelii oxigen independente care să existe în ATI și oriunde mai este necesar

Sursa de finanțare:Servicii Medicale

Director financiar contabil
Ec. Bojin Aurora

Intocmit
Ing. ●●●●●


INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 10329 / 11.12.2023

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA LUCRARI:

Proiectare si executie statie rezerva oxigen 2*5 butelii

45300000-0 Lucrări de instalații pentru clădiri

COD CPV – 45300000-0

Lucrări de instalații pentru clădiri

CUPRINS

INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- 1. Generalitati**
- 2. Descrierea Lucrarii**
- 3. Materiale**
- 4. Cantitati ale lucrarii**
- 5. Termen de executie**
- 6. Termen de garantie**
- 7. Conditii de receptie**

1. Generalitati:

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE**
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.1
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

Executarea lucrarilor se va face cu respectarea ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006(actualizat) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare(actualizat pana la data de 22 septembrie 2006), precum si a ordinului nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

Prezentul caiet de sarcini se refera la :

Proiectare si executie statie rezerva oxigen 2*5 butelii

Mentionez faptul ca statia actuala de rezerva oxigen a IBCVT este defecta, este subdimensionata, instalata necorespunzator pentru cerintele actuale(fara aerisire) si are o vechime de peste 20 ani.

Firma ofertanta trebuie sa fie acreditata pentru a executa lucrari la instalatii de gaze medicale.

2. Descrierea Lucrarii

Aria in care se vor realiza lucrarile este formata din zona exterioara a IBCVT, parcare din spate, zona bibliotecii institutiei.

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise in fisele tehnice ale echipamentelor, atrage dupa sine riscul imposibilitatii utilizarii acestor echipamente si implicit imposibilitatea receptionarii lucrarii.

Societatea contractanta este singura raspunzatoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protectia muncii precum si de instruirea acestora din punct de vedere al SSM.

Trebuie respectate reglementarile referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor ;

3. Materiale

**INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- Realizarea lucrarilor se va efectua conform planificarii realizate inainte de inceperea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.
- Firma executanta va trebui sa furnizeze toate materialele, sculele si utilajele necesare lucrarii.
- Toate materialele utilizate trebuie sa fie insotite de documente, respectiv certificate de calitate si conformitate.
- Se vor folosi doar materiale de calitate superioara

4. Cantitati ale lucrarii

- Firma prestatoare va intocmi deviz de lucrari dupa ce un reprezentant(persoana calificata in executarea de lucrari instalatii gaze medicale) va inspecta zona de lucru impreuna cu un reprezentant din partea IBCVT si va inainta o propunere financiara.

Se va pune la dispozitia firmelor ofertante planurile cu dimensiuni pentru calcularea devizului de lucrari, firmele ofertante vor face propriile masuratori pentru a stabili valoarea ofertei

5. Termen de executie

- Termenul de executie a lucrarii va fi de maxim 20 zile lucratoare(proiectare, confectionare si executie)
-

6. Termen de garantie

- Garantia este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie

7. Conditii de receptie

**INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- **Receptia finala a lucrarilor se va face numai dupa instalarea tuturor echipamentelor si terminarea tuturor lucrarilor. La finalul lucrarilor se va verifica aspectul estetic si functional al acestora**
- **Procesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei trebuie sa contina data receptiei precum si numele si functia celui care a predat lucrarea.**
- **Oferta financiara trebuie sa fie sub forma de deviz lucrari in care se va prezenta detaliat operatiunile de lucru ce vor fi efectuate.**

Pentru detalii suplimentare si orice informatie va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0256/207356 int.108, compartimentul administrativ

**Intocmit,
Administrativ
Ing.**




**Avizat,
Ing.**



Ofertele se vor

**INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE**
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- **Receptia finala a lucrarilor se va face numai dupa instalarea tuturor echipamentelor si terminarea tuturor lucrarilor. La finalul lucrarilor se va verifica aspectul estetic si functional al acestora**
- **Procesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei trebuie sa contina data receptiei precum si numele si functia celui care a predat lucrarea.**
- **Oferta financiara trebuie sa fie sub forma de deviz lucrari in care se va prezenta detaliat operatiunile de lucru ce vor fi efectuate.**

Pentru detalii suplimentare si orice informatie va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0256/207356 int.108, compartimentul administrativ

**Intocmit,
Administrativ**

Ing.

●●●●

[Signature]

Avizat,

Ing.

●●●●

[Signature]

Ofertele se vor depune in plic sigilat inchis la secretariatul institutiei pana cel tarziu in data de 31.12.2023. Deasemenea ofertele se pot trimite pe adresa office@cardiologie.ro. Informatii la tel 0256207356, int.108(Serv. Administrativ)