

**INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE**
TIMISOARA

Str. George Adam nr. 13.4
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

APROBAT
MANAGER

REFERAT DE NECESITATE

Nr.....8260.....din.....28.09.2023

Este necesara efectuarea de reparatii conform adresei 7885/15.09.2023 din partea sectiei de chirurgie a IBCVT, respectiv:

- Desfundarea caditelor din toate saloanele, nu se scurge apa din acestea
- Salon 204, cadita dus rupta si dizlocata din sistemul de prindere
- Salon 205, inlocuit garnitura rezervor wc si reparatia caditei din baie (curge apa pe sub ea)
- Salon 206, furtun dus rupt, rezervor wc defect
- Salon 208, furtun dus rupt
- Salon 209, burduf scurgere wc fisurat, curge apa pe pardoseala
- Salon 210, cadita dus sparta, curge apa pe sub cadita

OFERTA DE PREST PENTRU ESTIMAREA VALORII

Necesar ; - conform oferta

Sursa de finantare:Servicii Medicale

Director financiar contabil

Ofertele ne vor depune la secretariatul
institutiei până la data de 06.10.2023 ora 15⁰⁰

INFORMAȚII LA 0256 207356 INT 108
Biru Ad-Tiv.

Oferta de prest 1 p
02.10.2023

Intocmit