


**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-1
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro



APROBAT
MANAGER

P

Director Medical

REFERAT DE NECESITATE

Nr.....988.....din.....08.02.2024

Este necesara efectuarea de reparatii la toaletele sectiei de chirurgie etaj 2 dupa cum urmeaza:

Salon 202- inlocuit rezervor Geberit apfl 10 si reparatie radiator toaleta

Salon 201- inlocuit radiator si robineti 600*400;

-inlocuit furtun alimentare rezervor wc 1/1-3/8 70 cm

-vopsit in alb teava de canalizare 32 lavoar

Salon 204- demontat si remontat rezervor wc pe rigips(problem de fixare)

-inlocuit flexibil 3/8 la 30 cm

-schimbat robineti radiator

- inlocuit support hartie igienica

-inlocuit baterie cada

-montat dispenser gel de dus pe perete

Salon 205- procurat si montat support para dus

-reparat caldura toaleta , radiator rece

Salon 206- inlocuit furtun flex 3/8 30 cm

-inlocuit cabina dus cu cadita 80*80 cm semirotund

-montat support para dus

-reparat caldura toaleta , radiator rece

Salon 207- fixat teava cupru cu colier de 3/8

-Inlocuit aerisitor coloana de 3/8

-inlocuit furtun si para dus dfc

Salon 208- demontat si remontat cabina dus, siliconat

-montat coloana dus

-reparat caldura toaleta , radiator rece

Salon 210- inlocuit robineti radiator (nefunctional)

-inlocuit baterie cada

Salon 212- demontat si remontat cabina dus, siliconat

-inlocuit baterie cada

-inlocuit racord flexibil wc 30 cm de 3/8

--reparat caldura toaleta , radiator rece

15.02.2024

**INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13, A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

Cabinet sef sectie- montat para dus

Sala mese – montat scurgere chiuveta inox de 1 tol jumate cu iesire la 40

Camera garda chirurgie – inlocuit baterie lavoar si scurgere cu ventil cu iesire de 32

-inlocuit garnitura teava scurgere 32

-inlocuit perlator baterie(chirurgie ATI)

Grup sanitar hol- inlocuit baterie lavoar 1/2

-inlocuit robinet coltar 1/2

Sursa de finantare:Servicii Medicale

Director financiar contabil

Birou Administrativ

As. Sef. Chirurgie