



Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara Clinica de Chirurgie Cardiovasculara

Str. Gheorghe Adam nr.13A, Timisoara
Tel. 0256-207355 Fax 0256-207362

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec. [redacted]

[Signature]

19 03 2024
2024

MANAGER

Prof. Dr. [redacted]



CATRE,
CONDUCEREA INSTITUTULUI DE BOLI CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Va rugam sa aprobatii repararea defectiunilor de la usile, geamurile si grupurile sanitare a' saloanelor de la etajul II si **montarea sitelor anti insecte la geamuri: 18 geamuri mari si 36 geamuri mici.**

Desfundarea vanitelor din toate saloanele - nu se scurge apa din acestea

Sal 203 - curge apa pe sub vanita si cand nu este folosita

- defect sistem de inchidere usa - zavor vertical

Sal 206 - defect sistem de inchidere usa - zavor vertical

- Se clatina tocul usii din perete

Sal 207 - iese tocul usii din perete

Sal 208 - butuc usa baie defect

Sal 210 - defect sistem de inchidere usa - zavor vertical

Sal 212 - usa nu se poate deschide complet deoarece freaca pavimentul si se blocheaza

Grup sanitar (depozitare deseuri) - se clatina tocul usii din perete

- Izolatia contra umezelii se desprinde de pe pereti.

Grupurile sanitare din saloane necesita renovare deoarece din cauza scurgerilor de apa de sub vanitele de dus tarchetul se dezlipeste si se face mucegai sub acesta. Izolatia de jur-impjurul caditelor de dus este impregnata cu mucegai si nu poate fi curatata, caloriferele sunt cu rugină din cauza umezelii si lipsa gurilor de aerisire. Racordurile de la rezervoarele de WC si de la chiuvete sunt ruginite.

Sef sectie chirurgie cardiovasculara

Conf. Dr. [redacted]

Dr. [redacted]
medic primar
chirurgie cardiovasculara
cod 920141

Timisoara,
19.03.2024

Reparatii chirurgie

Pe la hotelului lui [redacted] 2024
2024