

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro



**APROBAT
MANAGER
PROF. UNIV. DR. LUCA T. CONSTANTIN**

REFERAT DE NECESITATE

Nr. 2734 din 23.03.2023

La sectia clinica ATI, este necesara inlocuirea a 3(trei) buc usi. Acestea se vor confectiona din material PVC ori aluminium, de calitate superioara, rezistente la trafic greu si inchidere etansa. Mentionez faptul ca usile care trebuie inlocuite, sunt deteriorate, nu se pot repara si nu se inchid etans.

Necesar ; - conform oferta

Sursa de finantare:Servicii Medicale

Director financiar contabil
Ec. Bojin Aurora

ofertele se vor depune la adresa office@cardiologie.ro
sau in plic inchis la secretariatul
institutiei pana in data de 31.03.2023.
informatii la 0256/207356
int. 108.

Intocmit
Ing. Achiroș Alin

Oferta de pre
23.03.2023



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 2834 / 23.03.2023

CAIET DE SARCINI


DENUMIREA LUCRARI:

Lucrari de reparatii inlocuire usi 3 buc la ATI

COD CPV – 45421100-5

Instalare de uși, de ferestre și de elemente conexe

CUPRINS



INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- 1. Generalitati**
- 2. Descrierea Lucrarii**
- 3. Materiale**
- 4. Cantitati ale lucrarii**
- 5. Termen de executie**
- 6. Termen de garantie**
- 7. Conditii de receptie**



INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

1. Generalitati:

Executarea lucrarilor se va face cu respectarea ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006(actualizat) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare(actualizat pana la data de 22 septembrie 2006), precum si a ordinului nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

Prezentul caiet de sarcini se refera la repararea respectiv renovarea conform standardelor actuale, a usilor de acces (3 buc) la ATI.

Mentionez faptul ca, usile respective nu au fost inlocuite de la darea in folosinta a corpului C, respectiv anul 2013.

Mentionez faptul ca usile existente sunt intr-o faza avansata de degradare, nu mai pot fi reparate, nu se inchid, produc zgomote, nu sunt etanse asa cum prevad normele si deranjeaza pacientii internati.

2. Descrierea Lucrarii

Aria in care se vor realiza lucrarile este formata din sectia ATI, etaj 2 , corp C. Pentru o buna si deplina siguranta in functionarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictete a tuturor conditiilor de montaj si de amplasare.

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise in fisele tehnice ale echipamentelor, atrage dupa sine riscul imposibilitatii utilizarii acestor echipamente si implicit imposibilitatea receptionarii lucrarii.

Societatea contractanta este singura raspunzatoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protectia muncii precum si de instruirea acestora din punct de vedere al SSM.

Trebuie respectate reglementarile referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor ;



INSTITUTUL DE BOI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

3. Materiale

- Realizarea lucrarilor se va efectua conform planificarii realizate inainte de inceperea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.
- Firma executanta va trebui sa furnizeze toate materialele, sculele si utilajele necesare lucrarii.
- Toate materialele utilizate trebuie sa fie insotite de documente, respectiv certificate de calitate si conformitate.
- Se vor folosi materiale de calitate superioara, usile vor trebui sa se inchida perfect etans, sistemul de inchidere la toate cele trei usi va fi cu bila(nu cu manere), sa fie rezistente in timp la trafic greu

4. Cantitatii ale lucrarii

- Firma prestatoare va intocmi deviz de lucrari dupa ce un reprezentant(persoana calificata in sisteme de tamplarie PVC)va inspecta zona de lucru impreuna cu un reprezentant din partea IBCVT si va inainta o propunere financiara catre IBCVT.
- Se va asigura protectia sectiei ATI care va ramane functionala, pe toata lungimea holului sectiei, se va aplica folie de protectie asa incat sa nu patrunda praf in zona in care nu se lucreaza.

NECESAR

- Demontat usi existente
- Montare usi noi de calitate superioara, rezistenta la trafic greu cu accesorii de calitate superioara
- Finisaje finale(vopsit, siliconat, etc)

Se va pune la dispozitia firmelor ofertante planurile etajului cu dimensiuni pentru calcularea devizului de lucrari, firmele ofertante vor face propriile masuratori pentru a stabili valoarea ofertei

**INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

5. Termen de executie

- Termenul de executie a lucrării va fi de maxim 30 zile lucrătoare (confectionat și comandat)

6. Termen de garantie

- Garantia este de 24 luni de la data semnării procesului verbal de recepție

7. Condiții de recepție

- Recepția finală a lucrărilor se va face numai după instalarea tuturor echipamentelor și terminarea tuturor lucrărilor. La finalul lucrărilor se va verifica aspectul estetic și funcțional al acestora
- Procesul verbal de verificare întocmit cu ocazia recepției trebuie să conțină data recepției precum și numele și funcția celui care a predat lucrarea.
- Oferta financiară trebuie să fie sub formă de deviz lucrări în care se va prezenta detaliat operațiunile de lucru ce vor fi efectuate.
Pentru detalii suplimentare și orice informație vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0256/207356 int.108, compartimentul administrativ

Intocmit,
Administrativ
Ing. Achiroae Alin



Avizat,
Ing. Voichescu ilie

